



## *Comunicado*

*A Einhell Brasil informa aos consumidores adquirentes do Soprador Térmico modelo, BT-HA 2000/1 127 e/ou 220V com o lote de fabricação EBRA 15-2047 que apresentarem indícios de fumaça e cheiro de queimado simultaneamente, procurar um posto autorizado mais próximo de sua residência para a troca do sensor térmico.*

*Tal medida se dá em razão de falha em um dos dispositivos de proteção da máquina podendo ocasionar em casos extremos o derretimento interno da ferramenta.*

*Salientamos que tal medida visa garantir a segurança dos clientes de forma preventiva, uma vez que em função de diversos dispositivos de segurança desta máquina, nunca houve até a presente data nenhuma ocorrência de danos neste equipamento.*